고흥옥하리홍교전경

고흥 옥하리 홍교

고흥군은 전남의 동남단에 위치하고 있다. 북쪽은보성과경계를이루고있으며서쪽은 완도와 장흥, 그리고 동쪽으로는 순천만과 여자만을 사이에 두고 여수와 서로 마주하고 있다. 고흥은 고려 후기부터 이미 ‘고흥’이라는 명칭과 행정 구역이 존재했던 고(古)도시로서, 삼면이바다이며 그 주변이 170여개의섬들로이루어져있는반도이다.

오래된 도시답게 고흥 곳곳에는 지난 우리 역사의 편린을 확인할 수 있는 유물들이 존재하고있다. 어느것하나당시의시대상을대변하지않는것이없겠지만그옛날고흥의지리적인특색과사람들이살아가는사정을 짐작할 수 있는 대표적인 것으로 단연 옥하리홍교를꼽을수있다.

서문리교, 석재27단의 반원형 홍예

고흥읍 옥하리와 서문리 여산 마을을 흐르고 있는 너비 8 9m의 고흥천 위아래에 약 200m의간격을두고2개의홍교가있다. 규모가더큰것이옥하리홍교이고, 규모가 작은것이서문리홍교이다.

먼저, 서문리홍교를보면맨밑에편단석을설치한 뒤 27개의 직사각형 돌을 규칙적으로 쌓아 반원형의 홍예를 이루었는데, 한줄은1개의장대석을다른한줄은2개의장대석을붙여차례로짜올라갔다. 홍예주위로는홍예를보호하기위하여잡석을채우고 그 중앙에 잘 다듬어진 직사각형 돌을 덮어 통행에 따른 하중을 지탱하게 했다. 홍예의 서쪽으로 용머리를 조각하여 돌출시켰으며 반대편동쪽에용꼬리를조각하였다.

서문리홍교는조선고적지도에서문에서 남쪽으로 근접하여 위치하고 있는데, 수구홍교(水口虹橋)로표기되어 있다. 또한 체성(體城)과 일직선상에 위치하고 있어 개울이

48~49 옛다리-10 1904.1.3 6:26 PM 페이지49

흘러가는 부분을 막은 수구로 판단된다. 서문리홍교가위치한곳은북서쪽에서남동쪽으로흐르는고흥천의여산마을부근에위치하고 있다. 현재 고흥천의 너비는 5m 정도로협소하고, 홍교와근접한상류쪽에는이마을의 공동 빨래터가 있다. 이곳에 위치한 홍교의규모는높이2.9m, 길이5.3m, 너비 2.1m 정도이다.

홍예는 장방형으로 잘 다듬어진 석재 27단으로양쪽첫번째단인홍예받침석을제외하고각단마다2매의석재를사용하여반원형으로 축조하였다. 그 위쪽으로는 장대석으로4단을쌓아올렸다. 그리고홍예의양쪽측면은부정형으로활석을이용하여체성과연결시켰다.

홍예의 내부 양쪽으로 2번째 단과 7번째 단에는직경15cm 정도의원구형태의홈이 있고, 홍예의바닥면에는 대형판석형(板石形) 석재2매가놓여져있는데, 이석재의상면에 凸자형으로파진홈이서로마주보고 있다. 이러한시설은나무나다른장대를결구시켜 홍예 내부를 막았던 것으로 보인다. 홍예의중앙상부의서쪽으로는용머리가개천의 상류를 바라보고 있으며, 꼬리는 하류쪽을 향하고 있다. 용머리는 여의주를 물고 있으며, 꼬리부분은물고기의 꼬리지느러미의형상을하고있다.

옥하리교, 홍예내부 중앙에 용머리 시설

옥하리홍교는행정구역상고흥군고흥읍옥하리 235 - 1번지 주변에 위치하고 있다. 현재복원 · 정비되어있는데높이4.3m, 길이7.4m, 너비 3m로 잘다듬어진 장방형의 화강암석재를규칙적으로쌓아홍예를이루고있으며서문리홍교보다규모가더크다. 개울 바닥에 편마석을 깔고 그 위로 39개의 사각형돌을차례로맞추어올라갔는데쌓은 수법은3개의장대석을연결하여한줄로하고 위아래가 서로 엇물리도록 배치하였으며, 석재의장축은불규칙적이다.

홍예의바깥쪽으로는장대석으로쌓아올렸고, 그 위에 미석(楣石)을 놓고 여장을 축조하였다. 미석은 홍교의 남쪽 여장이 시설된곳에만5cm 정도밖으로돌출되어있다. 여장은 평여장으로 조성하였다. 홍예의 내부 중앙에는 용머리가 시설되어 있다. 그리고 홍예 내부에 있는 직경 23cm 정도 크기의 원구가 있으나 정연하지 않아 서문지(西門址) 쪽에 있는원구와비교된다. 홍예석을 제외한나머지석재는최근에가공된석재를 사용하였는데잘다듬어진장방형의석재를 사용하였고미석과여장부분은방형에가까운할석을사용하였다.

홍예 주위로는 역시 잡석을 덮어 보호하고있으며홍예바로위에는긴장대석을채우고 그 위로 다시 잡석을 쌓아 올렸다. 이곳은용머리를홍예내부중앙에서돌출시켜 동쪽을향하게조각하였는데눈망울이뚜렷하며 입안에는 여의주를 머금고 있다. 여기에 용머리를 조각한 것은 다리 밑을 지키라는뜻이라고한다.

성벽과 병사들의 이동 통로로 사용돼

옥하리 홍교와 서문리 홍교의 공통점은 홍예의 좌우에뚫려 있는 지름 23~24cm의 구멍인데, 이것이결구할때만든것인지또는 완성한 뒤에 개울물의 수위를 조절하기 위한 것인지는 알 수 없다. 그리고 두 군데 홍교의정상부가모두현재의도로평면보다 훨씬높게되었는데이는흥양읍성의마치산과옥하리를연결하는성벽의역할과병사들의 이동 통로로 사용된 특이한 홍교임이 흥양읍성의고지도를통해서도알수있다. 즉, 두 홍교는 각각 흥양읍성의 서벽과 남벽의 일부를 이루던 것으로, 읍성의 수구문(水口門)이었던것이다.

한편, 서문리 홍교의 서쪽 왼쪽 장대석에 해서체로10행 48자의음각글씨가있다. 명문의 내용으로 볼 때 이 홍교는 고종 8년(1871년) 흥양읍성을대대적으로수축할때함께수축한것으로보인다.

서문리홍교.

손광섭
광진건설대표 · 청주건설박물관장